

Piano Regolatore Generale - Insediamenti Storici -


ANALISI

1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	A malghe B baite C deposito rurale..... D	E F G H											
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	8 6 4												
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	8 6 4 0												
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE	<table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> 1 4	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0												
2	1	0												
2	1	0												
2	1	0												
5	Degrado nullo medio elevato	X												
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	X												
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità	X												
8	Vincoli legislativi													
9	Fronte di pregio:													
10	Categoria di intervento prevista dal piano precedente: RISANAMENTO													
11	Note: superfetazione degradante. Uso improprio di materiali (onduline) da eliminare. Lo sporto in muratura potrebbe essere conservato rivalutandolo con delle cornici e serramenti.													

Piano Regolatore Generale - Insediamenti Storici -

SCHEMA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNE AMMINISTRATIVO	S.MICHELE	N. DI PARTICELLA ED.	. 19/2
COMUNE CATASTALE	GRUMO	UNITA' EDILIZIA	43
INDIRIZZO / LOCALITA'	GRUMO	RILEVATORE	D'UFFICIO
DATA RILIEVO	GENNAIO 2007 MOD. NOVEMBRE 2016	DOC.FOTOGRAFICA	N° 2



PROGETTO

12	Categoria di intervento prevista	RISANAMENTO CONSERVATIVO
13	INDICAZIONI PROGETTUALI: Deroga ai sensi del 2° comma dell'art. 105 L.P. 15/2015: riferimento punto 7 della relazione illustrativa – variante 2016 – Adozione definitiva. L'edificio non può essere sopraelevato. L'edificio necessita di un intervento complessivo con ridisegno del volume ed l'eliminazione delle superfetazioni degradanti. Uso improprio di materiali (onduline). Lo sporto in muratura, se rielaborato e progettato correttamente, potrebbe essere conservato rivalutandolo con delle cornici e serramenti appropriati.	

Piano Regolatore Generale **- Insediamenti Storici -**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

