

Piano Regolatore Generale - Insediamenti Storici -


ANALISI

1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	A B C D	malghe baite deposito rurale.....	E F G H											
2	Epoca di costruzione 	anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	8 6 4												
3	Tipologia architettonica storica 	alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	8 6 4 0												
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali 	volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE	<table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>8</td></tr> <tr><td>2</td><td>6</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>4</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> 1 6	2	1	8	2	6	0	2	4	0	2	1	0
2	1	8													
2	6	0													
2	4	0													
2	1	0													
5	Degrado 	nullo medio elevato	 X 												
6	Grado di utilizzo 	utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	X 												
7	Spazi di pertinenza 	alta qualità media qualità bassa qualità	 X												
8	Vincoli legislativi:														
9	Fronte di pregio: sì														
10	Categoria di intervento prevista dal piano precedente: RISANAMENTO														
11	Note: edificio con due entrate lato ovest a livello strada, una a sesto ribassato, vistosa colorazione, lato est e sud da intonacare, tetto in tegole con numerosi antiestetici comignoli.														

Piano Regolatore Generale - Insediamenti Storici -

SCHEMA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNE AMMINISTRATIVO	S.MICHELE	N. DI PARTICELLA ED.	.23
COMUNE CATASTALE	S.MICHELE	UNITA' EDILIZIA	33
INDIRIZZO / LOCALITA'	S.MICHELE	RILEVATORE	D'UFFICIO
DATA RILIEVO	GENNAIO 2007 MOD. NOVEMBRE 2016	DOC.FOTOGRAFICA	N° 3



PROGETTO

12	Categoria di intervento prevista	RISANAMENTO
13	INDICAZIONI PROGETTUALI: Deroga ai sensi del 2° comma dell'art. 105 L.P. 15/2015: riferimento punto 2 e 4 della relazione illustrativa – variante 2016 – Adozione definitiva. L'edificio non può essere sopraelevato. Edificio con due entrate lato ovest a livello strada, una a sesto ribassato, vistosa colorazione, lato est e sud da intonacare, tetto in tegole con numerosi antiestetici comignoli. Recentemente risanato.	

Piano Regolatore Generale **- Insediamenti Storici -**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

