

Piano Regolatore Generale - Insediamenti Storici -


ANALISI

1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	A B C D	malghe baite deposito garage.....	E F G H														
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939			☒ 8 ☐ 6 ☐ 4														
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione			☐ 8 ☐ 6 ☒ 4 ☐ 0														
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE			<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr><td>1</td><td>5</td></tr> </table>	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0	1	5
2	1	0																
2	1	0																
2	1	0																
2	1	0																
1	5																	
5	Degrado nullo medio elevato			☒ X ☐ ☐														
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono			☒ X ☐ ☐														
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità			☐ ☐ ☒ X														
8	Vincoli legislativi																	
9	Fronte di pregio :																	
10	Categoria di intervento prevista dal piano precedente: RISANAMENTO																	
11	Note: edificio recentemente ristrutturato di forma irregolare. Scuri verniciati alle finestre.																	

Piano Regolatore Generale - Insediamenti Storici -

SCHEMA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNE AMMINISTRATIVO	S.MICHELE	N. DI PARTICELLA ED.	. 41/1 - . 41/2
COMUNE CATASTALE	GRUMO	UNITA' EDILIZIA	52
INDIRIZZO / LOCALITA'	GRUMO	RILEVATORE	D'UFFICIO
DATA RILIEVO	GENNAIO 2007 MOD. NOVEMBRE 2016	DOC.FOTOGRAFICA	N° 2



PROGETTO

12	Categoria di intervento prevista	RISANAMENTO
13	INDICAZIONI PROGETTUALI:	
	Deroga ai sensi del 2° comma dell'art. 105 L.P. 15/2015: riferimento punto 4 e 7 della relazione illustrativa – variante 2016 – Adozione definitiva. L'edificio non può essere sopraelevato. Edificio di forma irregolare, recentemente risanato.	

Piano Regolatore Generale - Insediamenti Storici -

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

