



Piano Regolatore Generale - Insediamenti Storici -

ANALISI

1	Tipologia funzionale	A malghe B baite C deposito rurale..... D deposito.....	E F G H
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	8 6 4
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	8 6 4 0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali costruttivo complementari decorativi	2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
		TOTALE	/ /
5	Degrado	nullo medio elevato	
6	Grado di utilizzo	utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	
7	Spazi di pertinenza	alta qualità media qualità bassa qualità	
8	Vincoli legislativi : Vincolo D.lgs n. 42 d.d. 22/01/2004.		
9	Fronte di pregio :		
10	Categoria di intervento prevista dal piano precedente DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.		
11	Note: annesso rustico di valore nullo con tetto in tegole e tamponamento in legno parte del volume si protrae sottolivello naturale occupando la p.f.2/1, destinata a vede pubblico, vedi sfianto camino evidenziato (cerchiato rosso) in documentazione fotografica.		




Piano Regolatore Generale - Insiemi Storici -

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNE AMMINISTRATIVO	S.MICHELE	N. DI PARTICELLA ED.	. 73/2
COMUNE CATASTALE	S.MICHELE	UNITA' EDILIZIA	86
INDIRIZZO / LOCALITA'	S.MICHELE	RILEVATORE	D'UFFICIO
DATA RILIEVO	GENNAIO 2007	DOC.FOTOGRAFICA	N° 3

MOD. FEBBRAIO 2016




PROGETTO

12	Categoria di intervento prevista	RISTRUTTURAZIONE B
13	INDICAZIONI PROGETTUALI :	
	Sopraelevazione del 10% con possibilità di cambio di destinazione d'uso come da art.81 Norme di Attuazione. La cantina completamente interrata non può essere computata al fine dell'ampliamento previsto né essere oggetto di sopraelevazione. Sulla cantina sono ammesse solo opere di ordinaria e straordinaria manutenzione.	



Piano Regolatore Generale - Insediamenti Storici -

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



SFIATO CAMINO

