

Piano Regolatore Generale - Insediamenti Storici -


ANALISI

1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	A malghe B baite C deposito rurale..... D deposito.....	E F G H
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 8 6 4 </div>	
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 8 6 4 0 </div>	
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1 8</div> </div>	
5	Degrado nullo medio elevato	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> X </div>	
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> X </div>	
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> X </div>	
8	Vincoli legislativi :		
9	Fronte di pregio :		
10	Categoria di intervento prevista dal piano precedente: RISANAMENTO		
11	Note: un recente intervento ha annullato buona parte dei caratteri costruttivi della palazzina, serramenti in legno.		

Piano Regolatore Generale - Insediamenti Storici -

SCHEMA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

COMUNE AMMINISTRATIVO	S.MICHELE	N. DI PARTICELLA ED.	. 29
COMUNE CATASTALE	S.MICHELE	UNITA' EDILIZIA	112
INDIRIZZO / LOCALITA'	S.MICHELE	RILEVATORE	D'UFFICIO
DATA RILIEVO	GENNAIO 2007 MOD. NOVEMBRE 2016	DOC.FOTOGRAFICA	N° 2



PROGETTO

12	Categoria di intervento prevista	RISANAMENTO
13	INDICAZIONI PROGETTUALI :	
	<p>Deroga ai sensi del 2° comma dell'art. 105 L.P. 15/2015: riferimento punto 7 della relazione illustrativa – variante 2016 – Adozione definitiva. L'edificio non può essere sopraelevato.</p> <p>Edificio compromesso. Un recente intervento ha annullato buona parte dei caratteri costruttivi della palazzina, serramenti in legno.</p>	

Piano Regolatore Generale **- Insediamenti Storici -**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

